

Inv. Číslo	parcela	taxon	výška stromu	šířka koruny	obvod kmene ve 130 cm	obvod pařezu (průměr pařezu)	opatření	poznámka		výpočet ceny	Odstranění pařezu	cena	kácení 2026
2	150	Prunus avium	6	4	31	13	S-KV	nálet, tlaková vidlice, aktivní hniloba, stíní okolním dubům	ZE04a,ZE11a	165	0,013*2750	200.75	ano - bez povolení
3	150	Prunus avium	6	3	30	12	S-KV	nálet, aktivní hniloba kmene	ZE04a,ZE11a	165	0,01*2750	192.5	ano - bez povolení
4	150	Rosa canina	2	2									ano - bez povolení
5	150	Betula pendula	16	6	97	120		odumírající strom, velké poškození kořenů, velké riziko riziko dynamického rozpadu koruny a uvolnění z podloží					ano
1006		Quercus robur	4	1	13			stíní okolním dubům					ano - bez povolení
1007		Quercus robur	6	2.3	26			stíní okolním dubům					ano - bez povolení
6	150	Betula pendula	13	7	120	170		odumírající strom, velké poškození kořenů, velké riziko riziko dynamického rozpadu koruny a uvolnění z podloží					ano
11	150	Betula pendula	12	8	100	138		poškození kořenů					ano
12	150	Betula pendula	11	8	90	110		poškození kořenů					ano
14	150	Prunus insititia	2.5	1.5	4	7		poškození kořenů a báze kmene					ano - bez povolení
15	150	Betula pendula	13	10	118	155		poškození kořenů					ano
16	150	Betula pendula	12	16	170	210		poškození kořenů					ano
17	150	Betula pendula	14	8	123	47	S-KV	výrazné poškození kořenů	ZE04d,ZE11a	1540	0,173*2750	2015.75	ano
18	150	Betula pendula	13	6	106	45	S-KV	předvídatelné riziko aselhání	ZE04d,ZE11a	1540	0,159*2750	1944.25	ano
19	150	Betula pendula	12	6	90	38	S-KV	výrazné poškození kořenů, ustupující strom	ZE04c,ZE11a	770	0,1134*2750	1081.85	ano

V řadě bříz podél odvodňovací strouhy došlo k výraznému poškození kořenů při strojním čištění s následkem výrazného propadu fyziologické vitality, narušení stability, rozvoji hniloby v oblasti bází kmenů a zkrácení perspektivy dalšího vývoje v prostoru i v kvalitě. Lze předvídat odumření části poškozených stromů
V celém úseku je nutné vyřezat mladý nálet nepůvodního jasanu Fraxinus pensylvanica vrůstající do aleje